


I.T.I.S. VON NEUMANN

VILLA RUSTICA DI VIA POLLENZA



Provincia di Roma



Comune di Roma
Municipio V

Soprintendenza Archeologica di **Roma**

I lavori per la nuova copertura

Condizioni del sito nel 2004...

...e della copertura del 1989



La costruzione dei plinti lato nord



Pulizia di superficie del lato sud ed individuazione del cunicolo sotterraneo



Pulizia dell'imboccatura del cunicolo sotterraneo



Imboccatura del cunicolo



Rilievi archeologici



Foto del cunicolo



Ritrovamento del raccordo idraulico



Pulizie degli ambienti termali



Pulizie degli ambienti termali



Pulizie degli ambienti termali



Pulizie degli ambienti termali



Montaggio della nuova copertura



Montaggio della nuova copertura



Montaggio della nuova copertura



Montaggio della nuova copertura



Fasi di montaggio e finitura



Fasi di montaggio e finitura

